



CGT - Çift Devirli Motorlar için

Elektrik Bağlantı Şeması



YÜKSEK HIZ



DÜŞÜK HIZ

Not: Yukarıda belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde cihazlarda yapılan / yapılacak olan onarımlar garanti kapsamı dışında kalacaktır. Elektrik bağlantısı yapılmadan önce motor etiketinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

